

# PREISLISTE

**gültig ab 15. Juli 2022**



**PATRICK KÜSTER**

Certifying Staff  
B1.2 Full Group 3  
L1, L2 (Segelflug/ Motorsegler)

Wartung/Reparaturen  
Mobiler Service  
Ersatzteile Verkauf

Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Service-Leistung	1-Motorig	2-Motorig
Mechanikerstunde	85	97
Prüferstunde	95	120
ARC durch den Part CAO Verbund DE.CAO.0057	Nach Aufwand	Nach Aufwand
Wägung	285	480
Unterstellungskosten aufgrund nicht durch die Werft zu vertretender Standzeiten (In der Werkstatthalle) Außenstellplatz kostenfrei, es sei denn, der Flugplatzbetreiber erhebt gebühren!	55/Tag	55/Tag
Magnetkompass kompensieren	85	89
Motorinspektion bei TBO-Überschreitung	350	700
Propellerinspektion bei TBO- Überschreitung	85	180
Öl- Analyse	160	160 /proTriebwerk
Instandhaltungsprogramm erstellen als Selbsterklärung bei nicht Werftkunden	648	-
Instandhaltungsprogramm erstellen als Selbsterklärung bei Werftkunden	400	-
Instandhaltungsprogramm erstellen zur Genehmigung der Behörde (die Gebühren, die von der Behörde erhoben werden, gehen direkt zu Lasten des Kunden und sind nicht inbegriffen)	626	1242
Instandhaltungsprogramm aktualisieren	205	313
Verkehrszulassung in Deutschland ohne Gebühren der Behörde (die Kosten der Behörde gehen direkt zu Lasten des Antragstellers)	1372	Nach Aufwand a103€/Std.
Prüfflug VFR durchführen	Service	Service
Aufnahme des Flugzeugs in die Wartungssysteme bei nicht Werftkunden	513	853
Aufnahme des Flugzeugs in die Wartungssysteme bei Werftkunden	450	750
Reisezeit pro Stunde	89	89
Kilometer-Pauschale in Euro	0,76	0,76
Anreise mit dem Flugzeug (Preis pro/min)	4,00	4,00
Flugzeug reinigen außen (ohne Polieren) bei normaler Verschmutzung ansonsten wird nach Aufwand berechnet a82€/Std. (Bitte gesondert Termin vereinbaren!)	232	Nach Aufwand a 89€/Std.
Flugzeugreinigen außen mit Polieren (Bitte gesondert Termin vereinbaren!)	572	Nach Aufwand a 89€/Std.
Flugzeugreinigung innen (Bitte gesondert Termin vereinbaren!)	173	Nach Aufwand a 95€/Std.
Büropauschale wird berechnet bei: -Erhöhtem administrativem Aufwand	95	95

# PREISLISTE

**gültig ab 15. Juli 2022**




**PATRICK KÜSTER**

Certifying Staff  
B1.2 Full Group 3  
L1, L2 (Segelflug/ Motorsegler)

Wartung/Reparaturen  
Mobiler Service  
Ersatzteile Verkauf

Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Service-Leistung	1-Motorig	2-Motorig
Bearbeitungsgebühren bei selbstbeschafften Ersatzteilen, zwingend erforderlich ist ein EASA Form One/ Form 8130-3 und ein Liefernachweis des Lieferanten!	173	173
Bei Komponenten wie Triebwerke oder Propeller Ausgenommen sind Sondervereinbarungen!	850	1700
Die Haftung für selbstbeschafftes Material ist ausgeschlossen!		
Erstellung der Wartungsdokumentation als Unterstützung des Halters Pro erstellter Dokumentation.	89	189
Unterstützungsarbeit zur Aufrechterhaltung der Dokumentationen bei Selbsterklärungen und Beteiligung der Systemkosten	400/Jahr	859/Jahr
Tagespauschale zur Kaufberatung eines Luftfahrzeuges	895	1500



**gültig ab 15. Juli 2022**



**PATRICK KÜSTER**

Certifying Staff  
B1.2 Full Group 3  
L1, L2 (Segelflug/ Motorsegler)

Wartung/Reparaturen  
Mobiler Service  
Ersatzteile Verkauf

# WARTUNGSPREISE

Alle Preise beziehen sich auf die Stunden, die für die Durchführung der Wartungsmaßnahme nach Herstelleranweisung benötigt werden. Zusätzliche Arbeiten die durch Instandsetzung oder durch zusätzliche Wartungsmaßnahmen durch den Hersteller (SID, CPCP, AD, LTA, MSB, etc.) benötigt werden zusätzlich nach Aufwand berechnet.

Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Hersteller	Muster	50h	100h	200h	500h	1000h	2000h	6000h
Aquila	AT01, AT01-100 etc.		980	1333				Nach Aufwand
Beech	24/24R,33,35	992	2506					
Beech	60(Duke)	1840	6084					
Breezer	912	629	920	1420				
Cessna	140/150	611	925	1427				
Cessna	152	611	925	1427				
Cessna	172 A-Q	640	1427	1785				
Cessna	172 R-S	755	1488	1928				
Cessna	172 R-S	Progressive Care Programm nach Aufwand a 89€/Std und eine Prüferstunde a 105€/Std						
Cessna	172/177 RG	831	1928	2369				
Cessna	FR172 (Rocket)	611	1427	1785				
Cessna	182	936	1510	2038				
Cessna	182RG	936	1774	2468				
Cessna	210	936	2302	2743				
Cessna	P210	1184	2853	3327				
Cessna	P337	1102	3966	5255				
Cessna	340	1102	4054	5673				
Cirrus	SR20	794	2015					
Cirrus	SR22	870	2243					
Commander	112	893	1840					
Commander	114/115	893	1840					
Diamond	DA20/ DV20	397	893	1440		2668	2887	Nach Aufwand
Diamond	DA40-180	606	1234	1310				
Grumman	AG-5B, AA-5	628	1080					
Mooney	M18-M201	1157	1856					
Morane	880-885	606	1388					
Morane	892/894	606	1388					

**gültig ab 15. Juli 2022**



**PATRICK KÜSTER**

Certifying Staff  
B1.2 Full Group 3  
L1, L2 (Segelflug/ Motorsegler)

Wartung/Reparaturen  
Mobiler Service  
Ersatzteile Verkauf

# WARTUNGSPREISE

Alle Preise beziehen sich auf die Stunden, die für die Durchführung der Wartungsmaßnahme nach Herstelleranweisung benötigt werden. Zusätzliche Arbeiten die durch Instandsetzung oder durch zusätzliche Wartungsmaßnahmen durch den Hersteller (SID, CPCP, AD, LTA, MSB, etc.) benötigt werden zusätzlich nach Aufwand berechnet.

Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt.

## FORTSETZUNG...

Hersteller	Muster	50h	100h	200h	500h	1000h	2000h	6000h
Mylius	MY102	490	1235					
Piper	PA18-22, J3C, J4	595	1090					
Piper	PA28-140/151/161/181	684	1290					
Piper	PA28- R200/ Rt201 Arrow	689	1928					
Piper	PA28 RT-201T	876	1972					
Piper	PA28-235/236	684	1388					
Piper	PA32-260/300	959	2160					
Piper	PA34-200T/220T	1845	2810					
Piper	PA38-112	693	1228					
Robin	DR300	633	1345					
Socata	TB20, TB21	794	1960	2192				
Socata	TB9,10,2000	677	1498	1625				
Tecnam	2002JF	500	1173			1420	1730	

## ROBIN DR400/500 SERIES

50h	100h /1Jahr	500h (Inkl. 100h/1 Jahres Kontrolle)	1000h/3 Jahre (Inkl. 100h/1 Jahres Kontrolle)	2000h/6 Jahre (Inkl. 100h/1 Jahres Kontrolle)
628	1377	1818	2270	4406

## ROBIN DR300/400/500

Fahrwerk 6 Jahres Kontrolle und Durchführung der Rissprüfung gemäß LTA

<b>Hauptfahrwerk</b>	6 Jahres/2000h Kontrolle inkl. Standardmaterial	1156,-/ je Bein
<b>Bugfahrwerk</b>	6 Jahres/2000h Kontrolle inkl. Standardmaterial inkl. Durchführung der gültigen LTA	1707,-